

Comune di

Cavallino - Treporti

(Provincia di Venezia)

Settore Tecnico

Addi 🧲 6 AGO, 2015

Prot. n.

Rep. Ord. n. 3

Oggetto: Segnalazione presenza di lastre in cemento/amianto presso i terreni siti in Via Traghetto del Bisato -proprietà -

Egr. Sig.

Via:

Raccomandata A.R.

Comando Polizia Locale Piazza S.M. Elisabetta 14 30013 CAVALLINO (VE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

• in data 29/4/2015 è stato eseguito un sopralluogo dalla Polizia Municipale unitamente all'Ufficio Ecologia in Via del Bisato nel quale è stata riscontrata la presenza di lastre e pezzi di lastre in cemento amianto, ammassate sotto la vegetazione all'interno del terreno censito catastalmente nel Comune di Cavallino-Treporti Fg. 10 mapp. 879 di proprietà del sig.

Considerato che:

 l'eventuale rimozione di lastre in cemento amianto (eternit) deve avvenire dopo la presentazione e l'approvazione di un piano di smaltimento dello stesso da parte delle competenti autorità;

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti" e "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";

Visto:

- o il D.Lgs. 152/2006
- o il Decreto Ministero della Sanità del 6/9/1994;
- o il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, in modo particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza.







Al Sig. , di procedere allo smaltimento del materiale in eternit sopra descritto, depositate presso il terreno di proprietà sito in Via del Bisato a Treporti, secondo le metodologie previste dalla normativa vigente in materia, ed inviare allo Scrivente Ufficio ed al Comando Polizia Locale una relazione dettagliata degli interventi eseguiti corredata dalle necessarie autorizzazioni e certificazioni previste entro 30 gg. dal ricevimento della presente.

Si ricorda che in caso di mancata ottemperanza, scatteranno le verifiche e l'eventuale sanzione amministrativa stabilita dall'art. 15, 2° comma della L. 257/92.

II Dirigente
Ing. Addrea Gallin bert